

Số: /BC-BCHPTDS

Sơn Tây Thượng, ngày 27 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO NHANH

Tình hình thiệt hại do mưa lớn gây nguy cơ sạt lở, ngập lụt trên địa bàn xã
(Tính đến 15 giờ 00 phút ngày 27/10/2025)

Từ đêm ngày 26/10/2025 đến 15 giờ 00 phút ngày 27/10/2025 trên địa bàn Sơn Tây Thượng có mưa lớn trên diện rộng. Ban Chỉ huy PTDS xã đã chỉ đạo cán bộ, công chức; thành viên BCH PTDS xã bám nắm địa bàn để kịp thời báo cáo, xử lý các tình huống kịp thời. Qua kiểm tra, đến thời điểm hiện tại tình hình thiệt hại do mưa, lũ trên địa bàn như sau:

1. Tình hình thiệt hại:

a). Về người: Không.

b) Về nhà ở, công trình phục vụ nhà ở:

- Sạt lở đất gần nhà ông Đinh Quảng Ngãi (KDC Ngọc Lên, thôn Tang Tong) với khối lượng hơn 50m³, làm sập mái hiên nhà, sập nhà bếp của nhà ông Đinh Quảng Ngãi. Hiện đã di dời đến nơi an toàn 05 hộ/17 khẩu ở xen ghép với nhà dân đảm bảo an toàn. Tại KDC Đắc Ray, thôn Tang Tong đã di dời hộ 02 hộ/06 nhân khẩu đến nơi bảo đảm an toàn.

- Tại KDC Nước Toa, thôn Mang Tà Bể di dời 10 hộ/ 24 khẩu đến nơi bảo đảm an toàn.

- Tại KDC Nước Mù, thôn Mang He đã di dời 4 hộ/10 khẩu đến nơi bảo đảm an toàn.

c) Về nông nghiệp: Không

d) Về thủy sản: Không.

e) Về giáo dục:

- Tại Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Liên sạt lở phía sau nhà ở công vụ cho học sinh và giáo viên, ước khối lượng khoảng 100m³ đất đá. Hiện nhà trường đã tổ chức di dời cho học sinh và giáo viên đến nơi bảo đảm an toàn. Nhà Trường đã chủ động cho học sinh nghỉ học vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 27/10/2025 đến khi có thông báo mới để bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh.

f) Về y tế: Không.

g) Về giao thông

+ Tại KDC Ngọc Lên đi qua KDC Mang Rẫy, thôn Tang Tong sạt lở ta luy dương, ước lượng gần 15 m³ đất đá. Tuyến đường ĐX 05 từ thôn Nước Vương đi đến thôn Tang Tong sạt lở taluy dương, ước lượng khoảng 10 m³ đất, đá.

+ Tuyến đường nội vùng Khu tái định cư Nước Vương có 3 điểm sạt lở taluy dương, ước khối lượng mỗi điểm khoảng 15m³ đất, đá.

+ Tuyến đường nội vùng KDC Mộ Gốc, thôn Nước Min có 1 điểm sạt lở taluy dương, ước khối lượng 5m³ đất, đá.

+ Tuyến đường Trường Sơn Đông đi qua địa phận KDC Nước Reo, thôn Tu La có 01 điểm sạt lở taluy dương, ước khối lượng 10m³ đất, đá.

+ Tại cầu Sông Rin (cũ) cầu ngập từ xã Sơn Tây qua xã Sơn Tây Thượng, Ban chỉ huy PTDS xã Sơn Tây và Sơn Tây Thượng phối hợp cấm biển báo, làm rào chắn không cho người dân đi qua, lại.

2. Biện pháp

- Đối với các điểm sạt lở nhỏ thiệt hại nhỏ đã tổ chức lực lượng chủ động khắc phục để đảm bảo giao thông thông suốt.

- Đối với nội dung sạt lở Tuyến đường liên xã, liên thôn đã xử lý rào chắn và cấm biển báo nguy hiểm tạm thời, sau khi kết thúc mưa lớn tổ chức khắc phục, sửa chữa.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Sơn Tây Thượng báo cáo Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp./.

Nơi nhận:

- BCH PTDS tỉnh;
- Sở NN&MT tỉnh;
- Chi cục Thủy lợi tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- UBND xã;
- Thành viên BCH PTDS xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- C, PCVP;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Võ Thế Vinh**

