

Số: /BC-BCHPTDS

Sơn Tây Thượng, ngày 27 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO NHANH
Tình hình thiệt hại tính đến 17 giờ 00 phút ngày 27/10/2025

I. Diễn biến thời tiết, thiên tai:

Tính đến thời điểm hiện tại vào lúc 17 giờ 00 phút, ngày 27/10/2025, trên địa bàn xã có mưa to, đến rất to, lượng mưa bình quân từ 159.2 mm; mưa lớn đã gây sạt lở ở một số tuyến đường liên thôn và một số khu vực trong khu dân cư.

1. Tình hình thiệt hại:

- Tình hình thiệt hại theo như báo cáo số 06/BC-BCHPTDS xã ngày 27/10/2025 của Ban Chỉ huy PTDS xã về tình hình thiệt hại do mưa lớn gây nguy cơ sạt lở, ngập lụt trên địa bàn xã. Hiện nay không có phát sinh thiệt hại, các điểm sạt lở trên địa bàn xã.

2. Nhiệm vụ tiếp theo

- Chỉ đạo phân công thành viên Ban chỉ huy xã phụ trách địa bàn các thôn xuống tận địa bàn để chỉ đạo ứng phó; tăng cường kiểm tra, nắm chắc địa bàn trọng yếu, các vị trí sạt lở đất, lở núi để chỉ đạo và cùng với Nhân dân chủ động ứng phó, di dời, sơ tán, khắc phục hậu quả; tổ chức lực lượng chốt chặn ở các tuyến đường, cầu, cống đã bị nước ngập tràn, cương quyết không cho người và phương tiện qua lại các điểm trên; tổ chức kiểm tra tuyên truyền người dân tuyệt đối không được ra sông, suối bắt cá, vớt củi khi nước lũ đang lên.

- Ban Chỉ huy PTDS xã đã kích hoạt các tổ lực lượng xung kích thôn và người dân tại chỗ hỗ trợ công tác khắc phục các điểm sạt lở để tạm thời lưu thông một số tuyến đường.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Sơn Tây Thượng báo cáo Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp./.

Nơi nhận:

- BCH PTDS tỉnh;
- Sở NN&MT tỉnh;
- Chi cục Thủy lợi tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- UBND xã;
- Thành viên BCH PTDS xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- C, PCVP;
- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Võ Thế Vinh



Kịp thời giăng dây an toàn, không cho người dân quan lại



Lực lượng dân quân khắc phục tuyến cáp bị vùi lấp tại thôn Huy Em

Lực lượng xung kích khắc phục tuyến đường KDC Mộ Góc, thôn Nước Mìn

