

Số: 09 /BC-BCHPTDS

Sơn Tây Thượng, ngày 28 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO NHANH

Tình hình thiệt hại do mưa lớn gây ra trên địa bàn xã Sơn Tây Thượng
(Cập nhật đến 10 giờ 00 phút, ngày 28/10/2025)

Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ra trên địa bàn xã Sơn Tây Thượng; Ban chỉ huy PTDS báo cáo tình hình thực hiện như sau:

1. Công tác chỉ đạo:

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy, UBND và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (BCH PTDS) xã đã kịp thời tham mưu UBND xã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó trên địa bàn, cụ thể:

- Triển khai Công điện số 05/CĐ-UBND của UBND tỉnh, Công điện số 78/CĐ-BXD của Bộ Xây dựng, Công điện số 8117/CĐ-BCT của Bộ Công Thương;

- Chỉ đạo thực hiện Công văn số 1980/SCT-QLNL ngày 21/10/2025 của Sở Công Thương và Công văn số 2433/SXD-KCHT ngày 21/10/2025 của Sở Xây dựng;

- Đảng ủy xã ban hành Công văn số 122-CV/ĐU ngày 21/10/2025 về việc triển khai Công điện của UBND tỉnh;

- UBND xã và BCH PTDS xã đã ban hành các Công văn số 04/BCHPTDS, 707/UBND, 05/BCHPTDS, 737/UBND để chỉ đạo công tác ứng phó với mưa bão, sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn.

2. Công tác di dời, sơ tán dân

Ban chỉ huy PTDS đã tổ chức triển khai di dời 17 hộ/43 nhân khẩu, 16 giáo viên, 59 học sinh đến nơi an toàn, cụ thể:

- Tại KDC Ngọc Lên, thôn Tang Tong: 03 hộ/ 09 khẩu;

- Tại KDC Nước Toa, thôn Mang Tà Bể: 10 hộ/ 24 khẩu;

- Tại KDC Nước Mù, thôn Mang He: 04 hộ/ 10 khẩu.

- Tại Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Liên (*sạt lở phía sau nhà công vụ*): Đã sơ tán giáo viên và học sinh đến dãy phòng học 02 tầng của trường.

Lực lượng xung kích đã tổ chức phong tỏa khu vực nguy hiểm: cấm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở, cử người giám sát 24/24.

3. Tình hình ngập úng

Qua đợt mưa từ ngày 25 - 28/10/2025, trên địa bàn xã chưa phát sinh điểm ngập úng.

4. Tình hình thiệt hại

a) Về con người: Không.

b) Về nhà ở:

- Tại KDC Ngọc Lên, thôn Tang Tong, nhà ông Đinh Quảng Ngãi bị sập hoàn toàn mái hiên và nhà bếp do sạt lở đất, khối lượng ước tính khoảng 100m³.

c) Về giáo dục:

- Tại Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Liên: Sạt lở phía sau Nhà công vụ giáo viên và học sinh, khối lượng ước tính khoảng 200m³. Dự báo, tình hình mưa kéo dài sẽ tiếp tục sạt lở.

d) Về y tế: Không

e) Thiệt hại về văn hóa: Không

g) Về Nông, lâm nghiệp: Không

h) Về chăn nuôi: Không

i) Về thủy lợi:

k) Về giao thông:

- Tuyến đường ĐX05 (thôn Tang Tong) bị sạt lở taluy dương, với khối lượng đất, đá ước tính 250m³, xe ô tô không qua lại được.

- Tại Cầu Sông Rin (cũ) nước tràn qua cầu, đã tổ chức phòng tỏa.

l) Về Thông tin liên lạc: Không

m) Công trình khác: Không

5. Công tác khắc phục

Đến thời điểm báo cáo, địa phương đã chỉ đạo lực lượng xung kích, tổ chức khắc phục kịp thời, đảm bảo giao thông đi lại và nơi trú ẩn của người dân, giáo viên và học sinh. Đồng thời, tiếp tục theo dõi và cập nhật tình hình mưa lũ diễn ra trên địa bàn.

Ban chỉ huy PTDS xã Sơn Tây Thượng báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lớn gây ra trên địa bàn (tính đến 10 giờ 00 phút, ngày 28/10/2025)./.

Nơi nhận:

- BCH PTDS tỉnh;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- UBMT TQVN xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Thành viên BCH PTDS xã;
- Lưu VT, BCH.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Võ Thế Vinh**

PHỤ LỤC HÌNH ẢNH

1. Công tác di dời dân



2. Về giáo dục



3. Về giao thông

