

Số: 12/BC-BCHPTDS

Sơn Tây Thượng, ngày 29 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO NHANH

**Tình hình thiệt hại, công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra
trên địa bàn xã Sơn Tây Thượng**
(Từ ngày 25/10 đến 15 giờ ngày 29/10/2025)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn Bão số 12, từ 17 giờ chiều ngày 25/10 đến 15 giờ chiều ngày 29/10/2025 trên địa bàn xã Sơn Tây Thượng có mưa to đến rất to, lượng mưa có lúc đo được trên 287 mm, gây sạt lở đất tại nhiều địa điểm. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã triển khai công tác ứng phó, khắc phục thiên tai theo đúng phương án được duyệt, cụ thể:

1. Công tác chỉ đạo và ứng phó khẩn cấp:

- Thực hiện Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 20/10/2025 về việc tập trung ứng phó Bão số 12 và mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; UBND xã Sơn Tây Thượng đã ban hành 02 văn bản chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó và phòng tránh thiên tai¹; tổ chức họp khẩn cấp chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai, phân công thành viên Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã xuống cơ sở hỗ trợ cán bộ thôn triển khai thực hiện các phương án phòng tránh thiên tai, hướng dẫn theo dõi, báo cáo tình hình diễn biến thiên tai, tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra, triển khai các biện pháp khắc phục khẩn cấp nhằm đảm bảo sinh hoạt cơ bản của nhân dân.

- Tổ chức trực ban 24/24; chỉ đạo các cơ quan đơn vị thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến của thời tiết, phối hợp chặt chẽ với các Công ty Thủy điện trên địa bàn trong công tác điều tiết xả lũ, cảnh báo của cơ quan để nắm bắt thông tin, kịp thời thông báo đến người dân nhằm chủ động các biện pháp ứng phó.

- Chủ động di dời, sơ tán: Kịp thời tổ chức di dời khẩn cấp 68 hộ/277 khẩu; 01 khu tập thể giáo viên đến nơi an toàn, gồm:

- + Thôn Đăk Doa 04 hộ/17 khẩu
- + Thôn Tang Tong 07 hộ/23 khẩu
- + Thôn Nước Vương 4 hộ/13 khẩu
- + Thôn Huy Ra Long 5 hộ/34 khẩu
- + Thôn Huy Em 10 hộ/40 khẩu

¹ Công văn số 737/UBND ngày 21/10/2025; Công văn số 798/UBND ngày 28/10/2025.

- + Thôn Nước Mìn 13 hộ/51 khẩu
- + Thôn Tu La 6 hộ/27 khẩu
- + Thôn Mang Tà Bể 14 hộ/44 khẩu
- + Thôn Mang He 5 hộ/28 khẩu

+ Sơ tán 16 giáo viên và 59 học sinh ra khỏi khu nhà công vụ bị sạt lở đất đến dãy phòng học 02 tầng kiên cố, đảm bảo an toàn.

- Tổ chức lực lượng xung kích, dân quân tổ chức chốt chặn, cấm biển cảnh báo và cử người giám sát 24/24 tại các điểm sạt lở, ngập lụt (Cầu Sông Rìn cũ, KDC Ngọc Lên...), tuyệt đối không cho người và phương tiện qua lại.

2. Tình hình thiệt hại:

a) Thiệt hại về người: Không

b) Thiệt hại về nhà: 02 nhà bị thiệt hại do sạt lở đất², ước thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Hiện đã sơ tán 02 hộ/07 khẩu đến nơi an toàn.

c) Thiệt hại về cơ sở hạ tầng giáo dục: Sạt lở taluy phía sau Nhà công vụ giáo viên và học sinh Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Liên, khối lượng ước tính trên 700m³, làm hỏng cửa, đất đá tràn vào phòng; ước thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Hiện đã sơ tán giáo viên và học sinh đến nơi ở an toàn.

d) Thiệt hại về công trình Thủy lợi: Đập Nước Lát, Đập Nước Mìn, Đập Tà Vôi, Đập Nước Ma, Đập Nước Chót bị đất đá bồi lấp đầu đập và sạt lở nhiều đoạn kênh tưới; ước thiệt hại khoảng 3.000 triệu đồng. Hiện một số đập thủy lợi xây dựng cơ bản khác do tình hình nước dâng cao nên chưa tổ chức kiểm tra được.

e) Thiệt hại về công trình nước sinh hoạt: Nước Sinh hoạt Trung tâm xã (*đầu đập bị cát, đá bồi lấp, một số tuyến ống dọc đường Trường Sơn Đông bị đất sạt lở làm hư hỏng, tuyến ống thép Q140 qua cầu sông Rìn cũ bị cuốn trôi 30m*). Ước thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. Hiện trên địa bàn xã còn nhiều công trình cấp nước sinh hoạt tập trung bị hư hỏng do lũ lớn chưa được thống kê vì mưa lũ còn phức tạp.

f) Thiệt hại về giao thông: có 47 điểm sạt lở đất, đá với khối lượng khoảng 21.360 m³, ước thiệt hại khoảng 4.699 triệu đồng, cụ thể:

- Tuyến đường trường Sơn Đông (địa phận xã Sơn Tây Thượng từ Km 142+000 đến Km159+950): có 05 điểm sạt lở lớn³ và nhiều điểm nhỏ với khối lượng đất đá sạt lở khoảng 7.300 m³. Hiện các phương tiện giao thông không thể lưu thông được.

² Đình Quảng Ngãi, ở tại KDC Ngọc Lên, thôn Tang Tong (hư mái hiên), cần phải di dời nhà đến vị trí an toàn; Đình Thị Hiệp, KDC Mang Mã, thôn Huy Em (nhà xây), bị sạt hư hỏng tường, ước thiệt hại khoảng 50%.

³ Km 153+600, ước khoảng 3000m³; Km 155+700, ước khoảng 2000m³; Km 155+ 950Km, ước khoảng 300 m³, Km 159+100, ước khoảng 2000m³

- Đường tỉnh 623, đoạn từ cầu Sơn Mùa đi cầu Tà Meo có 25 điểm sạt lở với khối lượng đất đá sạt lở khoảng 9.000 m³, trong đó có 03 điểm sạt lở lớn (*tại khu dân cư Tân Bơ – thôn Nước Vương; Khu dân cư Tu Mít – thôn Đắc Doa; Khu dân cư Ra Nong – thôn Huy Ra Long*) các phương tiện giao thông không thể lưu thông được.

- Tuyến đường nội vùng đi KDC Mang Lay, thôn Nước Vương có 02 điểm sạt lở, ước khối lượng khoảng 1.000m³, gây khó khăn cho các phương tiện qua lại.

- Tuyến đường ĐX 05 (từ đường tỉnh 623 đến khu dân cư Mang Rẫy) có 05 điểm sạt lở, khối lượng sạt lở ước khoảng 3.000 m³, hiện các phương tiện giao thông không thể lưu thông được.

- Tuyến đường xã (từ tỉnh lộ 623 đi khu dân cư Nước Long) có 03 điểm sạt lở, khối lượng sạt lở ước khoảng 500 m³, hiện đã khắc phục tạm để xe máy và người đi bộ lưu thông tạm.

- Tuyến đường Trường Sơn Đông đi Khu dân cư Mố Góc, thôn Nước Min có 04 điểm sạt lở, khối lượng sạt lở ước khoảng 200 m³. Hiện đã khắc phục tạm để xe máy và người đi bộ lưu thông tạm.

- Tuyến đường Trường Sơn Đông đi Khu dân cư Tu Ngốc – thôn Huy Em có 01 điểm sạt lở, khối lượng sạt lở ước khoảng 30 m³. Hiện đã khắc phục tạm để xe máy và người đi bộ lưu thông tạm.

- Tuyến đường Trung tâm xã đoạn từ Trạm bảo vệ thực vật đến Quán Thanh Nhân có 01 điểm sạt lở (*thôn Huy Em*), khối lượng sạt lở ước khoảng 30 m³. Hiện đã khắc phục tạm để xe ô tô có thể lưu thông.

- Tuyến đường từ Đường Trường Sơn Đông đi Làng thanh niên lập nghiệp (thôn Mang He) có 01 điểm sạt lở với khối lượng sạt lở ước khoảng 300 m³. Hiện các phương tiện giao thông không thể lưu thông được.

g) Thiệt hại về nông nghiệp: Khoảng 15 ha lúa rẫy chưa kịp thu hoạch bị thiệt hại (mức thiệt hại khoảng 50%), ước giá trị thiệt hại khoảng 80 triệu đồng.

h) Về nuôi trồng thủy sản: Lũ và sạt lở đất làm hư hỏng đầu đập và cuốn trôi hơn 100m ống HPDE Q200, ước thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

3. Công tác khắc phục: Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã chỉ đạo, huy động lực lượng tại chỗ ở các địa phương khẩn trương huy động phương tiện, dọn dẹp khối lượng đất, đá, cây cối ở các tuyến đường xung yếu để thông suốt phương tiện và người qua lại. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, thôn nâng cao trách nhiệm và chủ động triển khai phương án phòng chống mưa, lũ và thống kê chính xác về thiệt hại, tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại sớm nhất về Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã để tổng hợp báo cáo cấp trên.

4. Kiến nghị, đề xuất:

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí để địa phương thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là các hạ tầng thiết yếu như giao thông, nước sinh hoạt nhằm sớm ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân.

Trên đây là tình hình thiệt do mưa lớn gây ra trên địa bàn xã Sơn Tây Thượng (từ ngày 25/10 đến 15h, ngày 29/10/2025). UBND xã kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- BCH PTDS tỉnh;
- Sở NN&MT tỉnh;
- Chi cục thủy lợi tỉnh;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- UBMTTQVN xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Thành viên BCH PTDS xã;
- VP HĐND&UBND xã;

TRƯỞNG BAN



CHỦ TỊCH UBND XÃ
Phạm Hồng Khuyến